



## Verhaltens- und Hygieneregeln für die Eichung / Konformitätsbewertung von Messgeräten

Grundsätzlich gelten die bekannten Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

[https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ\\_Liste.html](https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html)  
<https://www.infektionsschutz.de/>

Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 und anderen Atemwegserkrankungen sind:

- Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Hier gilt: Mehr ist besser!
- Händehygiene einhalten (gründliches Waschen der Hände mit Seife und Wasser oder Reinigen mit Desinfektionsmittel)
- Hustenetikette einhalten. Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen und drehen Sie sich weg.
- Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich ebenfalls dabei von anderen Personen abwenden.
- Hände vom Gesicht fern halten – möglichst vermeiden Mund, Nase und Augen zu berühren
- Unterlassen Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Sie andere Menschen begrüßen oder verabschieden.
- Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten möglichst allein (z. B. im Büro) ein.
- Die ungehinderte Freisetzung von Tröpfchen z. B. beim Husten oder Niesen möglichst unterbinden, d. h. die Husten- und Niesregeln beachten oder einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine alternative Barriere vor Mund und Nase (z. B. aus Stoff) tragen

### **Vorbereitungen für die Eichung / Konformitätsbewertung (vor Ort):**

- Personenanzahl im Umfeld der Messgeräteanzeige auf das notwendige Minimum reduzieren
- Nach Möglichkeit Messgeräte separieren und an einen weniger stark frequentierten Bereich verbringen
- Anwesende Personen nutzen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) wie Mundschutz, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel
- Geschlossene Räume ausreichend lüften